



SERVICE BULLETIN

Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX® Motor Type 912 und 914 (Serie)

ATA System: 72-20-00 Motorblock

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole:

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten.

Allgemein



WARNUNG

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.



VORSICHT

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu leichte oder geringfügige Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsauschluss führen kann.

UMWELTHINWEIS

Der Umwelthinweis gibt Ihnen Tipps und Verhaltensweisen zum Thema Umweltschutz.

HINWEIS:

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

|

Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich.

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, müssen die angegebenen Verfahren bzw. Arbeiten in dieser Publikation mit anerkannten Methoden und vorherrschenden gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.

BRP-Powertrain GmbH & Co KG. übernimmt keine Verantwortung für die Qualität der durchgeführten Arbeiten und der Erfüllung, der in dieser Publikation angeführten Anforderungen.

SERVICE BULLETIN

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

Motortype	Serialnummer
912 UL	Ab S/N 6,770.159 bis inklusive S/N 6,770.596
912 ULS	S/N 6,777.436/ Ab S/N 6,777.492 bis inklusive S/N 6,777.508 S/N 6,777.514/ Ab S/N 6,777.526 bis inklusive S/N 6,777.873 Ab S/N 6,777.875 bis inklusive S/N 6,779.168 Ab S/N 6,779.170 bis inklusive S/N 6,779.581 Ab S/N 6,779.616 bis inklusive S/N 6,779.623 S/N 6,779.679/ S/N 6,779.705/ S/N 6,779.738
914 UL	Ab S/N 6,774.138 bis inklusive S/N 6,774.160 Ab S/N 6,774.165 bis inklusive S/N 6,777.172 Ab S/N 6,774.176 bis inklusive S/N 6,774.268 Ab S/N 6,774.270 bis inklusive S/N 6,774.915 S/N 6,774.924/ S/N 6,774.959

HINWEIS: Kurbelwellen mit den nachfolgenden Serial Nummern (S/N) wurden bei den oberhalb angeführten Motoren und Short Blocks (S/N 9999627 bis inklusive S/N 9999678) verbaut oder als Ersatzteile geliefert und sind daher von der Kontrolle betroffen: S/N 40232 bis inklusive S/N 44338.

Zur Durchführung und Erfüllung dieser Service Bulletin siehe dazu Service Bulletin SB-912-064/SB-914-045, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

HINWEIS: Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL, iS (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.